

Laufzeit Standheizung >30 Minuten

Beitrag von „Hofmayer“ vom 25. Dezember 2005 um 20:28

Also ich habe meine Touareg mit Standheizung seit 5. Dez.

Die Standheizung ist ein riesen müll.

Als sie nicht mehr Ansprang bin ich in die Werkstatt, dort wurde mir gesagt das es an Unterspannung liegt. Was ich mir nicht erklären kann, denn das Fahrzeug hat inzwischen schon 2000 KM drauf (wird also bewewegt). Nach dem Werkstattaufenthalt bin ich 400 KM gefahren und am Abend sprang das Sch...ß ding wieder nicht an.

Also nächster Besuch in der Werkstatt, dort wurde festgestellt, dass die zweite Batterie leer ist. Die wird auch nur dann vom Motor geladen wenn die 1. Voll ist. Ich sollte Zuhause mein Ladegerät anklemmen (Direkt hinten im Kofferraum) und am nächsten Tag muss das ding wieder gehen.

Fehlanzeige. Geht eben nicht.

Batterie schrott?

Kann eigentlich nicht sein den zum Versuch habe ich nun die große Batterie von meinem Audi angeklemmt (Voll) und das ding Springt trotzdem nicht an.

Wenn der Motor warm ist dann ja, die Umwälzpumpe und zwar solange bis das Kühlwasser abgekühlt ist.

Kennt ihr das Problem?

Wie gesagt Fehlerspeicher meckert nur über Unterspannung.