

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „weide_de“ vom 29. Dezember 2005 um 16:46

Das Verhalten des Automatikgetriebes war für mich ein wesentlicher Grund einen Schalter zu bestellen. Der R5 ist ohnehin nicht der antrittschnellste Motor, mit Automatik aber noch ein ganzes Stück zäher. Darüber hinaus schaltet die Automatik auf der BAB bei Vollgas nicht in den höchsten Gang.

Dass sich der Schalter auch noch als sparsamer (ca. 1,0 l / 100) als die Automatik, ist ein angenehmer Nebeneffekt.