

# Wundersame Elektronik

**Beitrag von „Sandokahn“ vom 31. Dezember 2005 um 12:44**

Offensichtlich hatte er aber schon warmes Öl vielleicht ist irgendwas mit nem Sensor und daher Motorstörung und nicht Anspringen