

# Ärger mit dem Touareg, Fahrwerksfehler

**Beitrag von „hansasel“ vom 2. Januar 2006 um 14:01**

also die bekannten fehler am fahrwerk sind: luftaggregat(kompressor), ventilblock, 2 kabel am ventilblock für sensor, steuergerät für niveau regelung, relais für luftaggregat. was noch sein kann, ist der softwarestand für das verteilergetriebe. wenn dort ein fehler verursacht wird, geht das fahrwerk auch auf störung, einfach mal den softwarestand onlne checken.