

# keine neuen CD mehr im CD Wechsler abspielbar


Beitrag von „darkdiver“ vom 3. Januar 2006 um 19:56

Zitat von stoffel

Das habe ich auch schon gehört, das ältere Geräte so ziemlich alles schlucken:o

Bei CD-Brennern ist das jedenfalls genauso, das die älteren Geräte teilweise den Kopierschutz ignorieren und die CD kopieren.

In den alten Geräten sind auch tatsächlich andere Laufwerke verbaut als in den neuen Geräte. Und zwar wurden früher Audio-Laufwerke verbaut und heute kommen im allgemeinen CD-ROM laufwerke zum Einsatz, weil billiger, weil mehr verbaut. Und die CD-ROM Laufwerke springen eben auf die Kopierschutzmechanismen der Musik-Industrie an. Ergo CD-Wechsler = CD-ROM

und schon hast du ein Problem 

Viele Grüße

Eric