



keine neuen CD mehr im CD Wechsler abspielbar

Beitrag von „Franks“ vom 3. Januar 2006 um 20:22

Das ist ja dann die "optimale" Kombination, genug CD-ROM, um auf den Kopierschutz anzuspringen, aber zu wenig CD-ROM, um MP3-CD's lesen zu können. Ist also genau die Variante, die den geringstmöglichen Teil der erhältlichen Musik- Disks lesen kann.  

Gruß,

Frank