

IPod

Beitrag von „Arndt“ vom 6. Januar 2006 um 08:38

Zitat von Bademeister

Ein bisschen Offtopic aber ich frag trotzdem mal,

Laut Handbuch irgendwo in der Mittelkonsole.

Ich kann aber nichts finden.

Ich hab eine Handyvorbereitung in der MAK.

Muste der Eingang deshalb weichen?

Guck mal ein Fach tiefer. Dort sind am hinteren Ende 2 Chinch-Buchsen.
Die sind auch bei Handyvorbereitung verbaut.