

Komisches Geräusch

Beitrag von „T-REG“ vom 10. Januar 2006 um 22:18

Hallo,

seit einigen Tagen bemerke ich ein komisches Geräusch - m.E. von vorne rechts.

Habe zuerst gedacht, das käme vom Zuheizer und hatte auch diesbzgl. einen Thread aufgemacht. Aber der kann es nicht sein, da unterhalb Fahrersitz.

Zuerst hatte ich dieses Geräusch immer nur Morgens (Zustand KALT), so ca. 30 sek. bis 1 Min., nach dem Starten (deswegen kam ich auch auf Zuheizer).

Heute hatte ich dieses Geräusch auch kurzzeitig im Zustand WARM (Öl + Wasser 90°C).

Nur, wie beschreibe ich das Geräusch ???

Ich würde es mal als schnelles "Rrrrrr" bezeichnen. Anzeigen tut mir die Dicke nix, auch der 😊 kennt nix.

Einer 'ne Idee ?

Oliver