

# Xenon flackert

**Beitrag von „stoffel“ vom 11. Januar 2006 um 12:49**

Hallo Zusammen,

ich denke ich muß Euch das mal erzählen.....

Nachdem mein T-Reg ab 12.12 05 wegen diversen Gewährleistungsreparaturen in der Werkstatt war, wurde das Thema mit den Xenons begutachtet, und beschlossen die Xenon´s zu tauschen. Bis heute sagt mir der:) , das alle Teile bestellt sind, aber nicht lieferbar.

Seit einer Woche bekomme ich so alle 5 km die Fehlermeldung Beleuchtung prüfen, und gestern Abend sind mir bei ca. 170 km/h auf der Autobahn erst der rechte und nach etwa 4 Sekunden der linke Xenon ausgefallen ( ein echt geiles Gefühl mit einer Notbremsung komplett blind auf den Seitenstreifen zu rutschen ).

Langsam geht mit die Sch..... echt an die Substanz 

Grüße