

# Xenon flackert

**Beitrag von „dj-river“ vom 12. Januar 2006 um 11:27**

Hallo,

habe von meinem 😊 erfahren, das die Leuchtmittel mit der ETNR 105 661 01 ausgetauscht werden müssen. Und zwar beide!! 🙏🙏