

Wegfahren nach längerem Stillstehen

Beitrag von „Stef“ vom 9. August 2004 um 13:57

Zitat von pit

... habe ich da nun ev doch mein erstes Problem mit dem Dicken? 🤔

Wenn ich meinen Dicken längere Zeit nicht fahre (ab 2 Tagen) passiert folgendes:

ich steige ein lasse den Motor an
ich trete auf die Bremse und lege die Automatik auf D
ich wechsle von Bremse auf Gas ...

.... und nichts passiert.

Die Drehzahl des Motors wird höher, aber es findet erst bei "zu" hoher Drehzahl und ca 2 Sekunden eine Traktion statt.

Wie gesagt dieses Verhalten habe ich nur bei längerem Stillstand. Sonst spricht das Gas sofort an.

Haben andere die gleiche Beobachtung und was war das Problem? 🤔

Dank für Feedback Pit

Alles anzeigen

I have been reading about this (<http://www.Clubtouareg.com>) and there they were speaking about the "steppermotor" having to be replaced or a problem with the transmission module that isn't communication correctly.

See at <http://forums.clubtouareg.com/ftopic1567.html>

Greetings,

Stef.