

fehlender Menüpunkt "dynamische Routenführung" im Navi

Beitrag von „dummytest“ vom 30. Januar 2006 um 00:08

Zitat von agroetsch

Hallo,

genau dieses Symptom hatte ich auch schon 🤔👁️🌐📶

Ich habe es noch nicht nachvollzogen, aber kann es sein, dass er bei aktiver Navigation automatisch auf TMC wechselt und ohne aktive Navigation den 2.Tuner zum Empfang nutzt ?

Bin mir nicht mehr sicher, ob ich die Verkehrsmeldungen einfach nur einsehen wollte, obwohl die Navigation mit Sicherheit gar nicht aktiviert war.