

Ölflecken

Beitrag von „Thanandon“ vom 6. Februar 2006 um 19:08

Hatte genau das gleiche!
Schlauch und Dichtungen ausgetauscht worden, dann war wieder alles i.O.

Zitat von navyblue

Hi!

Komme gerade aus einem 2-wöchigen Urlaub zurück und habe während dieser Zeit erstmalig Probleme mit leichtem Ölverlust gehabt; ohne erkennbaren Grund und ohne besondere Belastung des Fahrzeugs sammeln sich immer wieder Öltropfen in einer Verkleidung der Fahrzeugunterseite in der Nähe der Radinnenseite (Fahrerseite) zum Motor hin.

Bin draufhin zum Händler am Urlaubsort gefahren und der meinte nach einer Überprüfung, das dort ein oberhalb verlaufender Ladeluftschlauch an einer Schlauch-Verbindung event. undicht wäre und sich dort (gelegentlich) sammelnder Ölnebel nach unten austreten würde (event. neue Dichtung)?

Hat jemand von euch schon mal ähnliches beobachtet oder kann mir einen Rat geben bevor ich am Montag zu meinem Freundlichen fahre?

Danke für die Tipps ! Grüsse! navyblue 