

# Heizung im Fond

**Beitrag von „AndiG1“ vom 8. Februar 2006 um 13:02**

Habe eine 2C Klimatronic und für die hintere Sitzreihe gibt es ja eine einstellbare Heizung hinter der Mittelarmlehne der Vordersitze.

Da kommt nun nur nach rechts etwas raus. Links kommt gar nichts mehr, egal was man am Rädchen runddreht.

Ich vermute, dass ein Luftkanal abgegangen ist.

Meine Frage: Wie kann man denn das Gehäuse öffnen um an die Luftkanäle zu kommen? Oder kann das auch an etwas Anderem liegen? 🤔