

Freisprecheinrichtung

Beitrag von „Hofmayer“ vom 13. Februar 2006 um 20:48

ich habe ein Problem mit meiner Freisprecheinrichtung. Ich habe das Nokia 6230i und die dazu gehörigen Ladeschalen für meinen Audi und den Dicken. Die Halterung ist am Instrumententräger.

Ich hatte das Problem, das bei unseren Nokia's das Gespräch kurz nach dem Abheben abgebrochen wurde. Ferner stürzten die Geräte immer ab, wenn man sie im Audi aus der Ladeschale genommen hat. Ein Softwareupdate hat nun beide Fehler behoben.

Nur jetzt erkennt mein Dicker diese Geräte nicht mehr, sie werden gerade noch geladen und das wars.

Wist ihr was darüber und könnt mir weiterhelfen?