

Seitenscheiben verdrecken nicht mehr

Beitrag von „Xapathan“ vom 14. Februar 2006 um 17:35

Zitat von dschlei

Daher glaube ich, dass ein Zusammenspiel beider Massnahmen (Weathertech und Spiegelspoiler) den Luftfluss so verändern, dass das meiste Spritzwasser die Scheibenteilbereiche und die Spiegel nicht mehr erreicht.

Hallo Dietmar,
kannst Du mal Bilder von den Weathertech Dingern posten?

Ich finde die Verschmutzung fürchterlich. Die Spoiler bringen nichts (völliger Quatsch). Womit ich gute Erfahrungen machte ist eine Beschichtung der Spiegel und Scheiben mit wasserabweisenden Eigenschaften ("Lotusblatt Effekt"). Sonst ist ein Einsatz lebensgefährlich, wenn es regnet oder gar Salz auf der Strasse ist.