

ESP spinnt..?

Beitrag von „rollo68“ vom 17. Februar 2006 um 10:48

Hallo Armin!

Das hört sich für mich mehr nach einem verdrehten Sensor an.
Hoffe für Dich das es nicht wieder kommt.

MFG

Roland