

# **Dringend!!! Nachschalldämpfer nötig!!**

**Beitrag von „Wiener“ vom 21. Februar 2006 um 16:33**

Zur Frage von nikanika:

Die Endstücke wurden geschweißt. Mein Fahrzeug wurde jedoch erst 11/2005 ausgeliefert. Zu diesem Zeitpunkt waren die Endrohre aus dem Zubehörkatalog laut Aussage meines VW-Händlers für den V6 TDI bereits verfügbar. Meines Wissens nach werden mit den Auspuffblenden entsprechende Adapter mitgeliefert. Die Montage verlief jedenfalls völlig problemlos. Auch bei näherer Betrachtung der Endstücke und des Überganges zum Auspufftopf ist nicht zu erkennen, dass hier irgendwie "gemurkst" worden wäre.

Grüße aus Wien

Wiener