

Freisprecheinrichtung

Beitrag von „Hofmayer“ vom 22. Februar 2006 um 10:50

Ich habe die Softwareversion V 3.62 vom 4.11.2005. Das ist soweit ich weis dies neueste wurde auch erst vor 14 Tagen draufgespielt, davor war es 3.40 und gings noch. Nur hat mein Handy mit der alten Software immer von selber aufgelegt wenn ein Anruf kam.

Der freundliche hat jetzt auch andere Geräte versucht mit dem gleichen Ergebnis und ein Tausch der Ladeschale brachte auch keinen Erfolg. Jetzt ist die Sache im Werk mal sehen was dort rauskommt.