

Dicker läßt sich nicht öffnen

Beitrag von „Lollo050968“ vom 2. März 2006 um 11:27

Mit neuem Funkcontainer funzt es im Moment. Im Fehlerspeicher war ein Hinweis auf defekten Schlüssel. HAha! Das der Wagen sich nicht mechanisch öffnen ließ geht als Anfrage zu VW. Ich nehme nächste Woche alle Schlüsseln mit in Skiurlaub und einen kleinen Hammer 😄 Die hinteren Seitenscheiben sollen die günstigsten sein. Oder mal die Nothilfe von VW bemühen, ich bin mit dem Dicken mitten im Skigebiet von La Plagne, mal gucken ob es da auch Touaregs bei der Pannenhilfe gibt.

Gruß

Lollo