

# **Brummgeräusch Kompressor Luftfederung**

**Beitrag von „Schlorenz“ vom 3. März 2006 um 20:11**

so, es war der Kompressor. Ein neuer ist bestellt und wird demnächst eingebaut. Die Werkstätten haben übrigens eine Meldepflicht an VW wenn es um Kompressoren geht, anscheinend ist da einiges im Argen