


# Leder defekt

Beitrag von „hrohunter“ vom 18. März 2006 um 13:04

Hallo T-Freunde,

ich brauche Hilfe!

Es geht immer noch um das Leder der Rückbank. Nachdem die Werkstatt meine Reklamation anerkannt hatte, bekam die Rückbank einen neuen Lederbezug. Als ich den Dicken zur Fehlerbehebung ablieferte, bestand ich auch darauf, dass die **Ursache** für das Aufscheuern des Leders durch die Halterung des Trenngitters behoben wird. Bei der Abholung wurde mir versichert, dass alles jetzt in Ordnung ist. Wolfsburg hatte dafür extra einen genauen Arbeitsablauf übersandt.

Heute hatte ich wieder die Rückenlehne umgeklappt. Mein erster Blick ging zum Leder - es war wieder aufgescheuert  !!.

Kennt jemand das Problem??

Wie wurde es behoben.

Ich habe keine Lust, jedesmal nach dem Umklappen der Rückenlehne zur Werkstatt zu fahren, um die Sache zu reklamieren!

LG Roland