

# Wassereinbruch beim Öffnen der Heckklappe

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 18. März 2006 um 14:01

Zitat von Porto

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.

Das habe ich auch. Allerdings läuft es bei mir so ab, dass es weder in den Innenraum, noch mir auf den Kopf tropft.

Thomas