

Wassereinbruch beim Öffnen der Heckklappe

Beitrag von „Xapathan“ vom 18. März 2006 um 14:23

Zitat von Porto

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.

Hallo Holger,

in der Tat ein Problem. Bin auch schon öfter kpl. geduscht worden (besonders nett vor einem Kundentermin).

Anfrage an VW läuft z. Zt. - Neuigkeiten gibt es verm. nächste Woche.