

# **Feuchtigkeit im Nebelscheinwerfer lt KD-Meister kein Mangel :-)**

**Beitrag von „Franks“ vom 22. März 2006 um 23:13**

Angeblich sind die Nebler ja komplett wasserdicht, damit sie bei Ausnutzung der Wattiefe auch eine Wasserdurchfahrt unbeschadet überstehen. Da bin ich mal auf die Erklärung von VW gespannt, wie dennoch Feuchtigkeit reinkommen darf.

Übrigens, hier unten auf der Seite unter ‚Ähnliche Themen‘ findest du einen älteren Thread, in dem das Theman schon ausgiebig besprochen wurde

Gruß,

Frank