

CD Navi Standortbestimmung

Beitrag von „dummytest“ vom 23. März 2006 um 09:01

Zitat von andia

Ok - es ist definitiv der GPS Empfang.

Heute morgen hatte ich ca. 15 Minuten keinen Empfang und war wieder im nirgendwo.

Plötzlich war wieder Empfang da und alles war gut.

Wo war das Problem in deinem Fall? War es die GPS Antenne oder das Gerät.

Bitte um Hilfe.....

Danke,

Ich habe da einen Antennen-Splitter in der Leitung , der das Signal zwischen den NAVI und dem (nachgerüsteten) elektronischen Fahrtenbuch verteilt.

Da gab es wohl eine "kalte" Lötstelle drin, so das bei kaltem Fahrzeug kein Signal da war, sobald der Wageninnenraum warm geworden war, ging es aber wieder.

Wir haben das Teil ausgetauscht und weg war das Problem.

Die Symptome waren genau wie die von dir beschriebenen, teilweise kam der Empfang erst nach 2-3 Stunden wieder. Irgendwo hast du wohl auch so ein Kontaktproblem.