

# Feuchtigkeit im Nebelscheinwerfer lt KD-Meister kein Mangel :-)

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 23. März 2006 um 12:19

Zitat von FrankS

Angeblich sind die Nebler ja komplett wasserdicht, damit sie bei Ausnutzung der Wattiefe auch eine Wasserdurchfahrt unbeschadet überstehen. Da bin ich mal auf die Erklärung von VW gespannt, wie dennoch Feuchtigkeit reinkommen darf.

Übrigens, hier unten auf der Seite unter ‚Ähnliche Themen‘ findest du einen älteren Thread, in dem das Thema schon ausgiebig besprochen wurde

Gruß,

Frank

Alles anzeigen

Hallo Frank,  
weil vorher drin ist, was nicht drin sein darf.  
Unerwünschtes Zubehör.

Gruß