

Welche Details vermisst Ihr am Luxus-SUV Touareg?

Beitrag von „Momo7“ vom 19. August 2004 um 13:33

Ich fange mal mit der Aufzählung an:

1. Komfortschließung der Fenster und Schiebedach per Funkfernbedienung (nur mit Keyless Access möglich!)
2. Funkuhr
3. Navi-CD nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern Europa
4. NAVI mit DVD
5. Heckscheibenwischer muss bei einlegen des Rückwärtsganges automatisch aktiviert werden, wenn die vorderen Scheibenwischer aktiv sind
6. Der Lochkreisdurchmesser sollte beim R5 nicht 120, sondern wie alle anderen T ebenfalls 130 sein. So eine Exotenlösung für den R5 ist nicht angebracht.

So, das wären mal ein paar Punkte. Sicherlich gibt es noch mehr.

Aber am meisten beschämend finde ich den Punkt 1. Das ist Golf 3 Niveau.

Momo