

IPod

Beitrag von „VWerker Kassel“ vom 30. März 2006 um 20:03

Hallo zusammen,

habe heute erst meinen ipod an meinen Dicken angeschlossen. Bis ich das Navi raus hatte 😞

Habt ihr auch so Probleme gehabt das Navi wieder rein zu schieben??? Also so richtig ist das noch nicht drin. Untere Kante steht etwa 3 mm raus 😞

Dann zu den Anschlüssen: Da ich keinen CD Wechsler mit bestellt habe und nur noch ein Steck Platz frei war, dachte ich stecke ich mal den IceLink Stecker rein, aber Pustekuchen, passte nicht rein. Dann habe ich den Blauen Stecker rausgezogen (sind nur 2 Kabel) drin befestigt und hängen lassen. Was haben diese 2 Kabel zu sagen???

Wie gesagt nach dem rausziehen des Blauen Stecker passte der IceLink Stecker rein und es hat funktioniert.

Muss man den iPod eigentlich erden am Radiogehäuse???

Ich weiß es ist lang formuliert, aber ich wäre für viele Antworten sehr dankbar.

Nochwas, die Radioqualität ist etwas besser als der Ipod, bei euch auch???



Grüße aus Kassel