

Komisches Brummen. Seltsamerweise nur manchmal...

Beitrag von „TRON“ vom 3. April 2006 um 04:13

mal den 😊 aufsuchen : mit diesen beiden Phänomenen macht sich ein beginnender Ausfall des VTG-Getriebes bemerkbar (war bei mir so).

Grüsse Tron