

ESP spinnt..?

Beitrag von „agroetsch“ vom 5. April 2006 um 21:24

Hallo,

mal ein kurzes Update:

Mein Schreiben an VW hat wohl für einigen Wirbel gesorgt. Direkt am nächsten Tag (!) hat sich das TSC mit meinem 😊 in Verbindung gesetzt. Genaue Info habe ich noch keine, war ein bisschen spät dran heute abend (lag wohl auch dran dass mein Leih-Touran so viel gesoffen hat, der Sprit musste erstmal wieder aufgefüllt werden).

Habe aber schon gehört dass dieser Fall mit dem ESP in Deutschland wohl erst 2 mal (in Worten ZWEI Mal) vorgekommen ist. Einer wurde gewandelt und ging nach WOB (Sandro..?), einer fährt wohl noch rum.

Angeblich sollten aber nur 2004er Modelle davon betroffen sein (ist wohl die Standard-Ausrede, so einen Hammer hat sich mein 2004er R5 jedenfalls nicht erlaubt, der hat nur gebremst wenn ich es auch wollte).

To be continued....