

Vordere Hochtöner beim Soundsystem

Beitrag von „endo400“ vom 7. April 2006 um 18:50

Hallo Eric!

Leider negativ, bin gleich runtergestürmt um nachzusehen. Da ist bei mir der TV-Empfänger und die Luftfederungskontrolle. Wo könnte der Verstärker noch sitzen?

Habe aber noch etwas ´rumprobiert:

1. Wenn ich links die Sicherung 43 für den Subwoofer entferne, ändert sich das Klangbild nicht.
2. Wenn ich den Sound ganz leise regle, hört es sich völlig verkratzt an. Hinten ist der Klang völlig in Ordnung.

Ich blicke leider nicht mehr durch, ich glaube der Verstärker hat das zeitl. geseget. Oh Schreck...ich muß zur Mahag.

Grüße, Alex