

Böses Erwachen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 7. April 2006 um 19:46

Hallo zusammen,

nächste Hiobsbotschaft. Als ich heute Abend meinen Dicken für das Event morgen vorbereitet wollte, musste ich feststellen, dass der Fahrersitz irgendwie locker war. Wie ja allgemein bekannt, sitzt unter dem Fahrersitz die Batterie und die wurde in den letzten Tagen ja gecheckt. Da hat wohl jemand geschlampt, oder? Wie auf den Bildern zu sehen, hat mir der Notdienst über die Servicehotline gleich geholfen. Nach nur 30 min traf der zu Hause ein und hat zielgenau festgestellt, dass die Befestigungsschraube (12er Innen-Vielzahn) locker war. Kleine Ursache, große Wirkung. Jetzt sitzt sie wieder fest und morgen gehts Offroad.

Grüße von Stephan 