

Rußpartikelfilter

Beitrag von „T-REG“ vom 7. April 2006 um 20:34

Hi,

habe jetzt runde 5.000 km runter und zum ersten mal war mein RPF im Einsatz.

Das hat derart gestunken, dass ich dachte, irgendetwas kokelt. Und irrsinnig heiß. 😬
Selbst meine Endrohrblenden waren nicht mehr ohne weiteres anzufassen.

Ist das auch schon jemandem aufgefallen ?

Oliver