

Unwucht am hinteren Antriebsstrang

Beitrag von „Günther“ vom 10. April 2006 um 14:35

So einfach ist es leider nicht, da diese Unwucht auch mit Schaltvorgängen zu tun hat, da es bei der gleichen Geschwindigkeit auch plötzlich weg ist.

Der freundliche VW Händler hat heute keine Ursache gefunden, aber das Geräusch auch als sehr unschön diagnostiziert und sie müssen mit dem Werk konferieren....

Na mal sehen was das wird.....

Günther