

# MFD komplett ausgestiegen

**Beitrag von „Tilo“ vom 13. April 2006 um 10:44**

Hallo Jürgen,

ich hatte schon einen Komplettausfall des mittleren MFDs. Für die Reparatur wird die komplette Tachoeinheit getauscht, die sieht dann so aus:

<http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-Tac...1QQcmdZViewItem>

VG

Tilo