

# Wasser im Fussraum

Beitrag von „Tilo“ vom 24. April 2006 um 19:16

Laut 😊 soll die Frontscheibe undicht sein und das Wasser an der A-Säule entlang ins Innere laufen. VW-Premiumsegment... \*kopfschüttel\*

VG  
Tilo