

(be)rauschende Soundprobleme

Beitrag von „Olli911“ vom 26. April 2006 um 18:45

WER WEISS WO DER VERSTÄRKER UNTERGEBRACHT IST?

Noch nicht mal der freundliche konnte es mir sagen!

Er wollte sich erkundigen. Habe natürlich nix bis jetzt gehört. Eventuell würde es funktionieren an diesem Soundsystem einen weiteren richtigen Verstärker anzuschließen. Am Radio wäre dies zwecklos, da kein Chinchausgang. Haben die sich fein ausgedacht.

Den weiteren Verstärker könnte man dann mit entsprechen Lautsprechern selbst konfigurieren. Immer noch billiger als alles zu ersetzen.

