

# Keyless Entry

**Beitrag von „macz“ vom 5. Mai 2006 um 19:34**

Hallo "Leidensgenossen",

seit heute geht mein Dicker auf keine Berührung des Türgriffs mehr auf,  
bzw. nicht mehr auf Knopfdruck zu. 😞

Und dies betrifft ALLE Türen ... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?  
Mit dem Zweitschlüssel habe ich es auch schon probiert.

Keyless Go funktioniert weiterhin 🙄

Bin für jeden Rat dankbar, ansonsten habe ich in 1800Km meine erste Inspektion....

Gruß  
Marco