

# **Leder beim Umklappen vom Rücksitz beschädigt!**

**Beitrag von „FWRitz“ vom 6. Mai 2006 um 21:22**

Habe die gleiche Problematik an meinem T. Beim Umlegen der Rücksitze ist das Leder durchstochen worden.....!!! m. E. Verarbeitungsmangel bzw. Konstruktionsfehler, ich werde dies bei einer anstehenden Inspektion reklamieren. Z. Z. helfe ich mir, indem ich eine "Woldecke" beim Umlegen der Rücksitze in den Bodenbereich lege...