

Keyless Entry

Beitrag von „hansasel“ vom 7. Mai 2006 um 00:00

Zitat von macz

Hallo "Leidensgenossen",

seit heute geht mein Dicker auf keine Berührung des Türgriffs mehr auf,
bzw. nicht mehr auf Knopfdruck zu. 😞

Und dies betrifft ALLE Türen ... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Mit dem Zweitschlüssel habe ich es auch schon probiert.

Keyless Go funktioniert weiterhin 😞

Bin für jeden Rat dankbar, ansonsten habe ich in 1800Km meine erste Inspektion....

Gruß
Marco

Alles anzeigen

in diesem fall, soll dein händler das steuergerät auslesen. es gibt dazu eine rundschreiben, wo genau diese beschrieben ist und nur bei bestimmten versionen des steuergerätes auftritt. wenn es auch deines betrifft, hilft nur austausch dessen. sollte aber bekannt sein in deiner werkstatt.

