

# **Regensensor nervt, Wischer immer HIGHSPEED**

**Beitrag von „Sandokahn“ vom 19. Mai 2006 um 22:11**

war bei meinem Gewandelten auch Reset nutzt nix ,rausreißen neuen einbauen .