

Regensensor nervt, Wischer immer HIGH SPEED

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 20. Mai 2006 um 11:33

Zitat von dreyer-bande

Hallo,

wie Thomas TDI schon ausführt: bei Dir stimmt etwas nicht!

Bei mir wurde auch der Sensor wegen der Lichproblematik gegen den modifizierten getauscht.

Die Geschwindigkeit regelst Du normalerweise über das Rädellrad am Wischerhebel.

Bei zunehmender Geschwindigkeit erhöht sich natürlich auch die Wischintensität.

Gruß

Moin,

wie bekannt, bin ich ja seit gestern frisch-gebackener Besitzer (M)eines KONG!

Die Heimfahrt führte über einen verregneten Spessart und ich kann der Funktionsfähigkeit von Regensensor und Wischer nichts schlechtes nachsagen - alles Astmuff 😄 😄 😄

Hier schiff't´s im Moment kleine Hunde und daher kommen die Foddos dann später - ehrlich!