

Reifen für Atheo 19"

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Mai 2006 um 13:47

Zitat von Thanandon

....z.B.....



Im Detail.....

Erfahrung mit 275er Pirelli:

Die 275er scheinen eine andere Gummimischung als die 255er zu haben.

Die Vorderreifen wiesen nach 8000 km bereits einen Verschleiß von mehr als 50 % auf.

Hinzu kam eine leichte Sägezahnbildung an der Außen- und Innenseite.

Dieses "Phänomen" trat übrigens auch bei Charly-SL 300 auf.

Nur das es hier bereits bei 5000 km zutraf.

Die jetzt aufgezogenen Conti scheinen nicht die Probleme zu haben.

Gruß