

Und noch was Neues: Wasser vom Innenraumhimmel

Beitrag von „ttscherf“ vom 30. Mai 2006 um 11:42

Hallo Touareg-Freunde & Leidensgenossen

vergangenen Samstag (es hat Freitag, Samstag und Sonntag stark geregnet, mein Touareg steht Schnauze voraus leicht bergab) setze ich mich in meinen Dicken und sehe auf der Fußmatte des Beifahrers ein wenig Wasser stehen. "Na Bravo" denk ich mir und sehe ein paar Rinnsuren an der Plastikverkleidung neben der Türe. Beim Losfahren kommt's noch toller: Ein Wassertropfen fällt von oben herab auf den Schalthebel, ich schau genauer: neben dem Lichtmodul hängt ein Wassertropfen am Stoff des Himmels und es bildet sich schon ein feuchter Fleck, der schlußendlich ca. 7cm groß wird.

Am Sonntag (es hat weiter geregnet) wirds noch besser: Beim Losfahren kommt wieder Wasser von oben: diesmal aus den beiden runden Innenlampen, tropf, tropf, tropf.
Der Stoff vom Himmel war seit dem Vortag wieder trocken

Ich habe zwar Schiebedach, aber das war immer 100% zu (sonst wäre ja das Wasser direkt über die Öffnung herein).

Montag gleich zum 😊 der hat nicht gleich Zeit und will das am Donnerstag (1.7.06) "mit dem Gartenschlauch mal überprüfen.."

Irgendwelche Tipps für mich?

Grüße aus Wien
Tino