

# Heckscheibe beschlägt beim Beschleunigen

**Beitrag von „owolter“ vom 30. Mai 2006 um 15:38**

hört sich so an, als ob der klimakompressor beim beschleunigen abgeschaltet wird.  
dann sollten es aber alle V6 haben.