

# Heckscheibe beschlägt beim Beschleunigen

Beitrag von „T-REG“ vom 30. Mai 2006 um 15:44

Zitat von owolter

hört sich so an, als ob der klimakompressor beim beschleunigen abgeschaltet wird.  
dann sollten es aber alle V6 haben.

Keine Klimaanlage an !