

Heckscheibe beschlägt beim Beschleunigen

Beitrag von „Franks“ vom 30. Mai 2006 um 17:03

Zitat von Xapathan

Liegt an der Fehlkonstruktion, die als "Klimaautomatik" in der Aufpreisliste steht. Bei allen von mir bisher gefahrenen Autos trocknet die Klimaanlage die Luft im Innenraum --> niemals beschlagen. Aber bei VW...

Auch bei VW trocknet die Klimaanlage die Luft, das geht auch gar nicht anders, das ist ein ganz normaler Nebeneffekt einer Klimaanlage. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen, die Klimaanlage kühlt nun die Außenluft extrem runter, entzieht ihr somit Feuchtigkeit, mit der warmen Luft im Innenraum ergibt sich so die Wunschtemperatur mit deutlich reduzierter Luftfeuchtigkeit.

Allerdings - und das ist auch bei anderen Herstellern nicht anders - wird die Klimaanlage bei ca. +4°C ausgeschaltet, damit der Verdampfer nicht vereist. Hier kann es dann schon mal zu beschlagenen Scheiben kommen, da dann im Vergleich zu vorher relativ feuchte Luft in den Innenraum kommt und außerdem die Scheiben sehr kalt sind.

Gruß,

Frank