

# Motor einfahren

**Beitrag von „andreas“ vom 27. August 2004 um 15:20**

Ich habe versucht, die ersten 1000km mit der Drehzahl nicht über 2500 bis 3000U/min (also rd. 2/3) zu kommen, aber manchmal..... 😊

Zu viel Schonung halte ich für übertrieben, denn wenn was nicht i.O. wäre, würde man es erst verspätet merken.

Gruß  
andreas