

Xenon Licht Rechts war kurz aus???

Beitrag von „Ganove“ vom 3. Juni 2006 um 08:07

Seit gestern Abend haben auch wir Probleme mit dem Xenon-Licht (ohne Kurvenlicht):

Das Licht flackert zwischendurch einige Sekunden in schnellem Takt (geschätzt ca. 50 Hz) als könnte es sich nicht entscheiden ob es EIN oder AUS sein möchte. Anschliessend ist dann wieder eine ganze Weile Ruhe bis der Spuk wieder los geht.

Hat von Euch jemand bereits solche Erfahrungen machen dürfen / müssen ?

Gruss Chris